

CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
INSPECCION DE EQUIPOS Y VEHICULOS
CUSA

1 de 2

IDENTIFICACION DE EQUIPO

FECHA: 19 de Abril 2012

EQUIPO N°: 41 guilado

DESCRIPCION: Bus 30 pasajeros

OBJETIVO: Traslado de personal a Campamento Mina Panama

CONDUCTOR: Santo L. Rodriguez

RESPONSABLE: Santo L. Rodriguez

PROYECTO: Campamento Mina Panama

CONDICION DEL MOTOR:

	BUENA	REGULAR	MALA	OBSERVACION
1- ESTADO DE CORREAS, POLEAS, MANGERAS	☒	☐	☐	
2- NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	☒	☐	☐	
3- PANELES DE ENFRIAMIENTO Y PANALES.	☒	☐	☐	
4- SIST. AIRE ACONDICIONADO Y CONECCION	☒	☐	☐	
5- CONECCION ELECTRICAS Y DISYUNTORES	☒	☐	☐	
6- ESTADO DE LA BATERIA Y TERMINALES	☒	☐	☐	
7- SISTEMA DE ADMISION Y DE ESCAPE	☒	☐	☐	
8- ESTADO SOPORTES Y CAJA DIRECCION	☒	☐	☐	
9- NIVEL DE POWER ESTERING	☒	☐	☐	
10- NIVEL DE REFRIGERANTE	☒	☐	☐	

CONDICIONES DE CARRROCERIAS:

1- DESG. DE NEUMATICOS Y REPUESTO	☒	☐	☐	
2- COND. SIST. FRENOS Y FRENO ESTACION.	☒	☐	☐	
3- CONDICION RETROVISORES Y PARABRISAS	☒	☐	☐	
4- COND. LOGOS Y NUMEROS IDENTIFICACION	☒	☐	☐	
5- COND. VAGON Y SOPORTES	☒	☐	☐	
6- COND. LUCES DELATEAS Y TRASERAS	☒	☐	☐	
7- COND. DE PUERTAS Y VENTANAS	☒	☐	☐	
8- COND. DE TABLERO, LUCES Y RELOJES	☒	☐	☐	
9- COND. SUSPENSION Y AMORTIGUADORES	☒	☐	☐	
10- COND. EMBRAGE Y TRANSMISION	☒	☐	☐	
11- COND. DEFENSAS Y GUARDAS	☒	☐	☐	
12- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐	
13- SISTEMAS DE ALARMA Y CIERRE CENTRAL	☒	☐	☐	

DOCUMENTACION DEL VEHICULO

	SI	NO	
1- REVISADO Y REGISTRO UNICO VEHICULAR	☒	☐	
2- TARJETA DE PESOS Y DIMENSIONES	☒	☐	
3- DOCUMENTOS DEL SEGURO DE AUTOS	☒	☐	
4- DOCUMENTO DE COLISIONES MENOR	☒	☐	
5- PLACA	☒	☐	
6- MANUAL DE FABRICANTE	☒	☐	
7- MANUAL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE	☒	☐	

OBSERVACIONES:

[Handwritten signature: Santo L. Rodriguez]

CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
INSPECCION DE EQUIPOS Y VEHICULOS
CUSA

1 de 2

IDENTIFICACION DE EQUIPO

FECHA: 20 de Abril 2012

CONDUCTOR: Santo L. Rodriguez

EQUIPO N°: Alquilado

RESPONSABLE: Santo L. Rodriguez

DESCRIPCION: Bus de 30 pasajeros

PROYECTO: Campamento Mina Panama

OBJETIVO: Traslado de personal A Campamento Mina Panama

CONDICIÓN DEL MOTOR:

	BUENA	REGULAR	MALA	OBSERVACION
1- ESTADO DE CORREAS, POLEAS, MANGERAS	☒	☐	☐	
2- NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	☒	☐	☐	
3- PANELES DE ENFRIAMIENTO Y PANALES.	☒	☐	☐	
4- SIST. AIRE ACONDICIONADO Y CONECCION	☒	☐	☐	
5- CONECCION ELECTRICAS Y DISYUNTORES	☒	☐	☐	
6- ESTADO DE LA BATERIA Y TERMINALES	☒	☐	☐	
7- SISTEMA DE ADMISION Y DE ESCAPE	☒	☐	☐	
8- ESTADO SOPORTES Y CAJA DIRECCION	☒	☐	☐	
9- NIVEL DE POWER ESTERING	☒	☐	☐	
10- NIVEL DE REFRIGERANTE	☒	☐	☐	

CONDICIONES DE CARRROCERIAS:

1- DESG. DE NEUMATICOS Y REPUESTO	☒	☐	☐	
2- COND. SIST. FRENOS Y FRENO ESTACION.	☒	☐	☐	
3- CONDICION RETROVISORES Y PARABRISAS	☒	☐	☐	
4- COND. LOGOS Y NUMEROS IDENTIFICACION	☒	☐	☐	
5- COND. VAGON Y SOPORTES	☒	☐	☐	
6- COND. LUCES DELANTERAS Y TRASERAS	☒	☐	☐	
7- COND. DE PUERTAS Y VENTANAS	☒	☐	☐	
8- COND. DE TABLERO, LUCES Y RELOJES	☒	☐	☐	
9- COND. SUSPENSION Y AMORTIGUADORES	☒	☐	☐	
10- COND. EMBRAGE Y TRANSMISION	☒	☐	☐	
11- COND. DEFENSAS Y GUARDAS	☒	☐	☐	
12- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐	
13- SISTEMAS DE ALARMA Y CIERRE CENTRAL	☒	☐	☐	

DOCUMENTACION DEL VEHICULO

	SI	NO	
1- REVISADO Y REGISTRO UNICO VEHICULAR	☒	☐	
2- TARJETA DE PESOS Y DIMENSIONES	☒	☐	
3- DOCUMENTOS DEL SEGURO DE AUTOS	☒	☐	
4- DOCUMENTO DE COLISIONES MENOR	☒	☐	
5- PLACA	☒	☐	
6- MANUAL DE FABRICANTE	☒	☐	
7- MANUAL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE	☒	☐	

OBSERVACIONES:

[Handwritten signature: Santo L. Rodriguez]

CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
INSPECCION DE EQUIPOS Y VEHICULOS
CUSA

1 de 2

IDENTIFICACION DE EQUIPO

FECHA: 18 De Abril 2012

EQUIPO N°: Alguilado

DESCRIPCION: Bus 30 pasajeros

OBJETIVO: Traslado de personal / Acampamento mina Panama

CONDUCTOR: Santo L. Rodriguez

RESPONSABLE: Santo L. Rodriguez

PROYECTO: Campaneto mina Panama

CONDICIÓN DEL MOTOR:

	BUENA	REGULAR	MALA	OBSERVACION
1- ESTADO DE CORREAS, POLEAS, MANGERAS	☒	☐	☐	
2- NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	☒	☐	☐	
3- PANELES DE ENFRIAMIENTO Y PANALES.	☒	☐	☐	
4- SIST. AIRE ACONDICIONADO Y CONECCION	☒	☐	☐	
5- CONECCION ELECTRICAS Y DISYUNTORES	☒	☐	☐	
6- ESTADO DE LA BATERIA Y TERMINALES	☒	☐	☐	
7- SISTEMA DE ADMISION Y DE ESCAPE	☒	☐	☐	
8- ESTADO SOPORTES Y CAJA DIRECCION	☒	☐	☐	
9- NIVEL DE POWER ESTERING	☒	☐	☐	
10- NIVEL DE REFRIGERANTE	☒	☐	☐	

CONDICIONES DE CARRROCERIAS:

1- DESG. DE NEUMATICOS Y REPUESTO	☒	☐	☐	
2- COND. SIST. FRENOS Y FRENO ESTACION.	☒	☐	☐	
3- CONDICION RETROVISORES Y PARABRISAS	☒	☐	☐	
4- COND. LOGOS Y NUMEROS IDENTIFICACION	☒	☐	☐	
5- COND. VAGON Y SOPORTES	☒	☐	☐	
6- COND. LUCES DELATEAS Y TRASERAS	☒	☐	☐	
7- COND. DE PUERTAS Y VENTANAS	☒	☐	☐	
8- COND. DE TABLERO, LUCES Y RELOJES	☒	☐	☐	
9- COND. SUSPENSION Y AMORTIGUADORES	☒	☐	☐	
10- COND. EMBRAGE Y TRANSMISION	☒	☐	☐	
11- COND. DEFENSAS Y GUARDAS	☒	☐	☐	
12- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐	
13- SISTEMAS DE ALARMA Y CIERRE CENTRAL	☒	☐	☐	

DOCUMENTACION DEL VEHICULO

	SI	NO	
1- REVISADO Y REGISTRO UNICO VEHICULAR	☒	☐	
2- TARJETA DE PESOS Y DIMENSIONES	☒	☐	
3- DOCUMENTOS DEL SEGURO DE AUTOS	☒	☐	
4- DOCUMENTO DE COLICIONES MENOR	☒	☐	
5- PLACA	☒	☐	
6- MANUAL DE FABRICANTE	☒	☐	
7- MANUAL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE	☒	☐	

OBSERVACIONES:


Revisado

Inspeccion OK

Supervisor de seguridad

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora

Operador: Didimo BenalN° de Equipo: 4E-022Turno: DiurnoFecha: 19 de Abril del 2012

¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/		
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos, o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/		


Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

Parabrisas Delantero pequeño "Roto"

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora

Operador: Didimo BenalN° de Equipo: 4E-022Turno: DiurnoFecha: 20 de Abril del 2012

¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/		
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza <i>Parabrisas Delantero Pequeño "Roto"</i>			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

Parabrisas: Delantero pequeño Roto

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR: Raul Herrera
 # DE EQUIPO: 2-064
 HOROMETRO: 22317
 FECHA: 23/29/2012 Abri
 UBICACIÓN KILOMETRO: Camp 500



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora,	Desgastes , daños o grietas,	/		/		/		/		/		/		/	
gavilanes, esquineras,etc.	rajaduras, desgastes	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros de Inclinacion de la hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.	/		/		/		/		/		/		/	
Muñon del Brazo de empuje.	Desgastes,golpes,daños,	/		/		/		/		/		/		/	
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Parabrisas,vidrios laterales,traseo	rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmision final.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Rueda Guia	Golpes,daños,desgaste.	/		/		/		/		/		/		/	
Rueda Motriz	Golpes,daños,desgaste.	/		/		/		/		/		/		/	
Rodillos Superiores, Inferiores y Bujes.	Daños, Desgastes, Picaduras y Tension.	/		/		/		/		/		/		/	
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas,rajaduras pernos flojos.	/		/		/		/		/		/		/	
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas,daños,golpes.	/		/		/		/		/		/		/	
Desgarrador	Estado de las Mangueras,punta guarda del Desgarrador.	/		/		/		/		/		/		/	
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.	/		/		/		/		/		/		/	
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.	/		/		/		/		/		/		/	
Cabina del Operador.	Asiento, cinturo de seguridad.	/		/		/		/		/		/		/	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido	/		/		/		/		/		/		/	
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.	/		/		/		/		/		/		/	
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido	/		/		/		/		/		/		/	
Radiador	Golpes, fugas,estado de aletas	/		/		/		/		/		/		/	
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.	/		/		/		/		/		/		/	
Extintor	Golpe,carga, daños.	/		/		/		/		/		/		/	
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.	/		/		/		/		/		/		/	

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecanica central

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR:

Rod Heeren

DE EQUIPO:

2-091

HOROMETRO:

689.2

FECHA:

2/4/2012/4/4/2012

UBICACIÓN KILOMETRO:

Comp 500

¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora,	Desgastes , daños o grietas,	✓		✓		✓									
gavilanes, esquineras,etc.	rajaduras, desgastes	✓		✓		✓									
Cilindros de Inclinacon de la hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.	✓		✓		✓									
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.	✓		✓		✓									
Muñon del Brazo de empuje.	Desgastes,golpes,daños,	✓		✓		✓									
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.	✓		✓		✓									
Parabrisas,vidrios laterales,traseo	rajaduras, roturas, otros.	✓		✓		✓									
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmision final.	✓		✓		✓									
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.	✓		✓		✓									
Rueda Guia	Golpes,daños,desgaste.	✓		✓		✓									
Rueda Motriz	Golpes,daños,desgaste.	✓		✓		✓									
Rodillos Superiores, Inferiores y Bujes.	Daños, Desgastes, Picaduras y Tension.	✓		✓		✓									
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas,rajaduras pernos flojos.	✓		✓		✓									
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas,daños,golpes.	✓		✓		✓									
Desgarrador	Estado de las Mangueras,punta guarda del Desgarrador.	✓		✓		✓									
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.	✓		✓		✓									
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.	✓		✓		✓									
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.	✓		✓		✓									
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.	✓		✓		✓									
Cabina del Operador.	Asiento, cinturo de seguridad.	✓		✓		✓									
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido	✓		✓		✓									
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.	✓		✓		✓									
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido	✓		✓		✓									
Radiador	Golpes, fugas,estado de aletas	✓		✓		✓									
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.	✓		✓		✓									
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.	✓		✓		✓									
Extintor	Golpe,carga, daños.	✓		✓		✓									
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.	✓		✓		✓									

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecanica central

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR:

Rodolfo Herrera

DE EQUIPO:

2.071

HOROMETRO:

6842

FECHA:

29/3/2012 / 1/4/2012

UBICACIÓN KILOMETRO:


camino 500

¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora,	Desgastes , daños o grietas,							✓				✓			
avilanes, esquineras,etc.	rajaduras, desgastes							✓				✓			
Cilindros de Inclinaion de la hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.							✓				✓			
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.							✓				✓			
Muñon del Brazo de empuje.	Desgastes,golpes,daños,							✓				✓			
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.							✓				✓			
Parabrisas,vidrios laterales,trasero	rajaduras, roturas, otros.							✓				✓			
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmision final.							✓				✓			
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.							✓				✓			
Rueda Guia	Golpes,daños,desgaste.							✓				✓			
Rueda Motriz	Golpes,daños,desgaste.							✓				✓			
Rodillos Superiores, Inferiores y Rujes.	Daños, Desgastes, Picaduras y Tension.							✓				✓			
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas,rajaduras pernos flojos.							✓				✓			
estructura, ROPS, FORPS	Grietas,daños,golpes.							✓				✓			
Desgarrador	Estado de las Mangueras,punta guarda del Desgarrador.							✓				✓			
Maniguas en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.							✓				✓			
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.							✓				✓			
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.							✓				✓			
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.							✓				✓			
Cabina del Operador.	Asiento, cinturo de seguridad.							✓				✓			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
aceite del Motor.	Nivel del Fluido							✓				✓			
aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.							✓				✓			
refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido							✓				✓			
radiador	Golpes, fugas,estado de aletas							✓				✓			
todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.							✓				✓			
Estado General del Compartimiento el Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.							✓				✓			
extintor	Golpe,carga, daños.							✓				✓			
exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.							✓				✓			

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecanica central

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora

Operador: Didino BenialN° de Equipo: 4E-022Turno: DiurnoFecha: 9 de Abril del 2012

¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido		/	
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/		
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____